



KOORDINATLISTE-GI-system 34

	Y	X	Udgangspunkter.
121-03-219	6284.75	2081.86	
121-03-220	6460.46	2117.52	
35	464.03	157.01	
36	398.02	143.20	
54	460.01	119.24	
64	461.09	156.40	
65	470.54	233.90	
66	391.04	229.60	
67	398.62	193.39	
68	415.51	234.72	
69	423.09	198.51	
70	439.98	239.84	
71	447.56	203.63	
75	393.53	181.08	
76	471.34	246.41	
77	411.64	184.87	
78	419.42	147.68	
79	435.13	189.79	
80	442.91	152.59	
81	395.82	143.28	
85	467.73	210.82	
86	464.34	207.14	
87	460.55	195.10	
88	465.27	190.69	
100	471.12	240.14	
101	388.04	180.45	
113	460.25	149.45	
114	460.86	127.22	
115	459.71	142.03	
116	459.92	134.59	
117	390.80	180.64	
220	461.66	123.19	
221	458.90	119.01	
222	460.19	120.97	

Ejerlav: Dejbjerglund Hgd., Dejbjerg.

Kommune: Skjern

Opmålt i: September 1987

Målforhold: 1:1000

Lsp. j. nr.: 45/87

Mogens Poulsen
Landinspektør

Knud Lindhard og Mogens Poulsen
LANDINSPEKTØRER
ENGTOFTEN 11 BREDGADE 31¹
6900 SKJERN 6920 VIDEBAEK
07-35 03 03 07-17 21 43

Signaturforklaring:

- B ○ : Betonskelpæl
- J ○ : Jernrør med skeltegn
- P ○ : Plade eller bolt med skeltegn
- T ○ : Træpæl med skeltegn
- B/D ○ : Betonskelpæl sikret med underjordisk drænrør
- B/J ○ : Betonskelpæl sikret med underjordisk jernrør
- J/D ○ : Jernrør sikret med underjordisk drænrør
- J/J ○ : Jernrør sikret med underjordisk jernrør
- : Blindt skel, der ikke bortfalder

Andre signaturer: Se DS 104 og 198